


Мектеп ғимараты бойынша

1- бұзушылық. /болмашы/. Мектептің 3 күзетшісі өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өткізілді.



2-бұзушылық. /елеулі/. Мектептің аумағындағы өртке қарсы сумен жабдықтау көздеріне апаратын жолдар, өтпелер мен кіреберістер жарамды күйге келтірілді



3-бұзушылық. /елеулі/. Мектептің аумағындағы түнгі уақытта өрт мүкәммалдарын табуға арналған сыртқы жарықтандыру жұмыс жағдайына келтірілді.





4-бұзушылық. /болмашы/ Мектеп шатырының есігіне кілттің сақталатын орны туралы ақпарат ілінді.





5-бұзушылық. /өрескел/. Мектеп шатырына жиналған жанғыш заттар мен материалдарды алынып тасталды.



6-бұзушылық. /өрескел/. Мектептің кіреберісінде, жертөлесінде, психолог кабинеті мен химия сыныбында электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде бекітілмеген электр қондырғын қалпына келтірілді және алғашқы әскери дайындық мұғалімі кабинетінде шырағданның қалпақтары және қорғаныш торлары қалпына келтіріліп, салынды.






"Ақшатау орта мектебі" КММ жанындағы шағын орталық ғимараты бойынша


1- бұзушылық. /болмашы/. Мектеп жанындағы шағын орталықтың 3 күзетшісі өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өткізілді.



2-бұзушылық. /болмашы/. Мектеп жанындағы шағын орталықтың шатырының есігіне құлып салынып, есігіне кілттің сақталатын орны туралы ақпарат ілінді.



3-бұзушылық. /өрескел/. Мектеп жанындағы шағын орталықтың ғимаратында электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде электр автоматы мен есептеуіш құрылғысы қорғаныш қорабымен қапталды және бу қазандығында электрлік қондырғыларды пайдаланған кезде шырағданның конструкциясында қарастырылған қалпақтары (шашыратқыштары) және қорғаныш торлары шырағдандарға салынды.



4-бұзушылық. /өрескел/. Мектеп жанындағы шағын орталықтың бу қазандығында жүргізілген электр желілері тек жанбайтын негізгі орнатылды.

